



INFORME FOTOGRAFICO DE OBRA

PROYECTO
MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA
Ologosi, Departamento de Intibucá
SEDECOAS –PRONADERS

EJECUTOR RENOVANDO HONDURAS

19/5/2021

I. Reporte de Actividades dentro del contrato realizados durante el periodo

Modulo: O-0002 - Nivelación del Terreno

1. F570001 - Limpieza de derecho a vía.

Fotografías de actividad





2. E6000049 - Conformación de Calzada

Fotografías de actividad



3. F260027 - Balastado

Fotografías de actividad



Modulo: M-000040 Generales

4. F507005 - Transporte de Maquinaria (LOW BOY)

Fotografías de actividad



5. E2800281 Rotulo metálico pintado SEDECOAS-PRONADERS (2.44X2.00m)

